

Edité le : 26/07/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE SAILLANS

1 PLACE MAURICE FAURE
26340 SAILLANS

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas où le laboratoire n'a pas réalisé l'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE21-117311	Analyse demandée par :	ARS Rhône Alpes DT DE LA DROME
Identification échantillon :	LSE2107-9386-2		
Nature:	Eau de baignade naturelle		
Point de Surveillance :	FACE PANNEAU "RESTAURANT TUNNEL"	Code PSV :	000002328
Localisation exacte :	DRÔME DE ESPENEL A SAILLANS		
Dept et commune :	26 SAILLANS		
Type d'eau :	EB - EAU DE BAINADE		
Type de visite :	AU_BAI	Type Analyse :	BAI
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE SAILLANS 1 PLACE MAURICE FAURE 26340 SAILLANS	Motif du prélèvement :	CS
Prélèvement :	Prélevé le 23/07/2021 à 15h15 Réception au laboratoire le 23/07/2021 Prélevé et mesuré sur le terrain par le client ARS DT26 Mostafa FAKRIM Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 23/07/2021

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Nébulosité	26BAI*	SOLEIL	-				
Mousses (détergents)	26BAI*	ABSENCE	-		absence		
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	26BAI*	ABSENCE	-		absence		
Phénol (odeur)	26BAI*	ABSENCE	-		absence		
Coloration de l'eau	26BAI*	CONFORME	-		conforme		

.../...

Edité le : 26/07/2021

Identification échantillon : LSE2107-9386-2

Destinataire : MAIRIE DE SAILLANS

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité		Références de qualité
Etat du plan d'eau	26BAI*	PEU AGITE	-					
Résidus goudronneux et matières flottantes	26BAI*	ABSENCE	-					absence
Fréquentation instantanée du bassin	26BAI*	2	personnes					
Affichage sur site	26BAI*	ABSENCE	-					
Fréquentation lors du prélèvement	26BAI*	MOYENNE	-					
Mesures sur le terrain								
Transparence	26BAI*	1	m		NF EN ISO 7027	1	2	
Température de l'eau	26BAI*	23.7	°C		Méthode interne M_EZ008 v3			
Température de l'air extérieur	26BAI*	33	°C		Méthode interne			
pH sur le terrain	26BAI*	8.4	-		NF EN ISO 10523	6	9	
Analyses microbiologiques								
Escherichia coli (eau de baignade)	26BAI*	15	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 9308-3		1800	#
Entérocoques (eau de baignade)	26BAI*	15	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 7899-1		660	#

26BAI* ANALYSE (BAI) EAU DE BAIGNADE (ARS26-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Virginie BORNU
Responsable de laboratoire

